

# LÄMPÖÄ HARAKOILLE?



Työskentelet virkeämmin oikeassa lämpötilassa. Myös ilmanlaatu paranee ja ilman kuivuuden tunne etenkin talviaikaan vähenee. 20-22 °C on sopivasti.

Seuraa työpaikan lämpötiloja ja ilmoita ilmanvaihdon ongelmista sekä vesi- ja lämpövuodoista.

Selvitä mahdollisuutta laskea työpaikan lämpötilaa viikonloppuisin ja juhlapyhien ajaksi.

Yhden asteen lasku vähentää energiankulutusta viisi prosenttia!

Älä peitä termostaattia huonekaluilla tai verhoilla. Peitetty termostaatti ei tunnista huoneen todellista lämpötilaa eikä säädä venttiiliä oikein.

Tuuleta nopeasti ristivedolla, mikäli ilmastointi sallii sen.

Vähennä jäähdytyksen tarvetta kesäisin käyttämällä verhoja/sälekaihtimia aurinkoisella säällä ja tuulettamalla varjon puolelta.